

ESTOS ARRANQUES PARA FORD SUFREN UNA CONTAMINACIÓN DE EXCESO DE POLVO DE ACERO PROCEDENTE DE LA DEGRADACIÓN GRADUAL DEL VOLANTE BIMASA.

ESTA PUEDE SER LA CAUSA DE QUE EL ARRANQUE FALLE, YA QUE, PUEDE HABER UN EXCESO DE POLVO EN LOS IMANES DE MOTOR, EN EL PIÑÓN O EN EL EJE PLANETARIO.

LOS SINTOMAS POSIBLES PUEDEN SER:

- **EL AUTOMÁTICO ACTUA PERO NO ENGRANA**
- **EL ARRANQUE TRABAJA INTERMITENTEMENTE**

PARA EVITAR ESTE PROBLEMA, LIMPIAREMOS BIEN LA ZONA DE MONTAJE Y NOS ASEGURAREMOS QUE EL ARRANQUE QUEDARÁ BIEN ENGRASADO.

EL DEPARTAMENTO DE GARANTÍAS NO ACEPTARÁ NINGUNA MÁQUINA QUE CONTEMPLE LOS SÍNTOMAS MENCIONADOS ANTERIORMENTE.



ESTOS ARRANQUES PARA FORD SUFREN UNA CONTAMINACIÓN DE EXCESO DE POLVO DE ACERO PROCEDENTE DE LA DEGRADACIÓN GRADUAL DEL VOLANTE BIMASA.

ESTA PUEDE SER LA CAUSA DE QUE EL ARRANQUE FALLE, YA QUE, PUEDE HABER UN EXCESO DE POLVO EN LOS IMANES DE MOTOR, EN EL PIÑÓN O EN EL EJE PLANETARIO.

LOS SINTOMAS POSIBLES PUEDEN SER:

- **EL AUTOMÁTICO ACTUA PERO NO ENGRANA**
- **EL ARRANQUE TRABAJA INTERMITENTEMENTE**

PARA EVITAR ESTE PROBLEMA, LIMPIAREMOS BIEN LA ZONA DE MONTAJE Y NOS ASEGURAREMOS QUE EL ARRANQUE QUEDARÁ BIEN ENGRASADO.

EL DEPARTAMENTO DE GARANTÍAS NO ACEPTARÁ NINGUNA MÁQUINA QUE CONTEMPLE LOS SÍNTOMAS MENCIONADOS ANTERIORMENTE.

